

FIG. 1




FIG. 1

09853700.062000




FIG. 2

00250" 0025860




FIG. 3

1002290 00455360






FIG. 4







FIG. 5




(A)



(B)



(C)



(D)

FIG. 6

0953700 062001





FIG. 7

098537400 060001




FIG. 8



Fig. 1 is a schematic diagram of a mechanical assembly in a cross-sectional view. The assembly includes a base 1, a vertical shaft 1a, and a rotating component 15. Various parts are labeled with numbers: 2, 3, 6, 1g, 3e, 54, 54b, 57, 57a, 57b, 58, 59, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 60a, 61, 61a, 61b, 61c, 61d, 62, 63, 15a, 15b, and 15. Arrows A and B indicate vertical movement.

[illegible]




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13





FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16






FIG. 17

400290" 004E5860




FIG. 18




FIG. 19

FIG. 20




FIG. 20

FIG. 21




FIG. 21

FIG. 22





FIG. 22

**FIG. 23**









FIG. 25

FIG. 26



**FIG. 27**






FIG. 31








FIG. 34




FIG. 35






FIG. 36

2009-00-000000







FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40